



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Калининградской области
Прокуратура
Московского района
г. Калининграда**

ул. Черниговская, 43-А, г. Калининград, 236004
тел./факс: 641-833

15.03.2024

Прдр-20270003-56-24/-20270003
№ _____

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований законодательства
пожарной безопасности

Прокуратурой Московского района г. Калининграда по информации ОНД и ПР по ГО «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области проведена проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения требований о пожарной безопасности в помещениях МАДОУ ЦРР ДС № 43, расположенного по адресу: г. Калининград, б-р Л. Шевцовой, д. 49.

В ходе проверки установлено, что эксплуатацию вышеуказанного объекта эксплуатируют с нарушением требований законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 3 статьи 28 Закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

В рамках проверки в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) объектом защиты представлен Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска в отношении объекта защиты «Здание МАДОУ ЦРР д/с № 43 по адресу: г. Калининград, бул. Л. Шевцовой, 49» от 02.12.2022, выполненный ИП Руднев В.Г.

При проверке соответствия данных, которые учитываются в расчете по оценке пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе его обследования, установленных Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России

Прокуратура Московского района города
Калининграда
№ Прдр-20270003-56-24/-20270003

АК № 086794



390994 010314

Заведующей МАДОУ ЦРР ДС № 43

Кравцовой Елене Валерьевне

б-р Л. Шевцовой, д. 49
г. Калининград

ds043@edu.klgd.ru

от 30.06.2009 № 382 (далее – Методика № 382), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» (далее — Постановление № 1084), Сводом правил СП 505.1311500.2021, утвержденный приказом МЧС России от 29.09.2021 № 645 (далее — СП 505.1311500.2021), Федеральным законом № 123-ФЗ, выявлены следующие несоответствия:

несоблюдение требований пожарной безопасности, включенных в перечень компенсирующих мероприятий, направленных на снижение величины пожарного риска, а именно: выходы из помещений, ведущие в общие коридоры здания (за исключением санитарных узлов) не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (подп. «в», п. 5 Постановления № 1084, раздел IV Методики № 382).

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 43 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 (далее — Положение № 290) результаты по оценке пожарного риска не могут быть приняты, в связи с чем, в отношении указанного объекта защиты проведена проверка выполнения требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом №123 – ФЗ, по результатам которой, выявлены следующие нарушения:

Ширина эвакуационных выходов из помещений, при числе эвакуирующихся через них более 15 человек и здания менее 1,2 м., и составляет: от 0,84 м – 1,1 м (за исключением выходов на эвакуационные лестницы 3-типа и на внутренние лестницы), что противоречит требованиям п. 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 (далее – СП 1.13130.2020) (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ);

Ширина пути эвакуации по лестнице, расположенной в лестничной клетке здания, составляет менее 1,35 м., а именно: 1,15 м, что противоречит требованиям п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ);

Помещения здания, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, не имеют двух эвакуационных выходов, соответствующих требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, что противоречит требованиям п. 5.1.3, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ);

При дверях, открывающихся из помещений в коридоры (двустороннее открывание) не обеспечена требуемая ширина (1,2 м) горизонтальных участков путей эвакуации, а именно 0,71 м (второй этаж), что противоречит требованиям п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ);

Эвакуационные выходы из здания расположены не рассредоточено, что противоречит требованиям п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ);

В здании на путях эвакуации не в полном объеме предусмотрено аварийное освещение, что противоречит требованиям п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, пункты 7.6.1, 7.6.3 свода правил СП 52.13330.2016. «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержденного приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр); (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479) (далее – ППР в РФ);

На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для пола на путях эвакуации в помещениях №№ 13,15,20,33,61,66,56,69,70 (первый этаж), № 1, 2, 16, 18, 19, 20, 31, 32, 48, 55, 58 (второй этаж) (п. 25 ППР в РФ);

Для покрытия пола музыкального зала (помещение № 12 второго этажа) применен материал с показателем дымообразующей способности более нормируемого, а именно: ДЗ (ч. 7 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ);

Для покрытия полов (помещения № 67, 68 первого этажа) применен материал с показателем воспламеняемости более нормируемого, а именно: ВЗ (ч. 7 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ);

Пожарная лестница типа П1-1, ведущая с балкона 2-го этажа на крышу не имеет прямоугольную площадку длиной не менее 0,8 м, которая не должна пересекать ограждение кровли; длина балки крепления лестницы к стене менее 300 мм, что противоречит требованиям п. 4.7, п. 4.9, приложение Б ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 № 25-ст); Протокол от 14.07.2017 № 657/3 испытания наружных пожарных лестниц КОО ВДПО (п. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ).

Выявленные нарушения в случае возникновения пожара создают, прямую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Нарушения пожарной безопасности в МАДОУ ДС 43 не обеспечивают безопасные условия нахождения несовершеннолетних в учреждениях и являются недопустимыми поскольку подвергают опасности их жизни и здоровью.

Причинами и условиями выявленных нарушений являются ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками организаций.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в месячный срок принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, копию приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности направить в прокуратуру района.

О времени и месте рассмотрения представления предварительно проинформировать прокуратуру Московского района г. Калининграда.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Московского района г. Калининграда в письменной форме.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



О.С. Севостьянова